巣鴨五丁目児童遊園



5月9日測定			
巣鴨五丁目児童遊園			
（巣鴨5-35-18）			
測定地点		結果（μSv/h）	
No	地点概要	5cm	1m
1	すべり台降り口	0.08	0.08
2	雨水ます	0.13	0.10
3	ケヤキ根元	0.12	0.08
4	植込み盛り砂	0.23	0.10
5	ベンチ横	0.09	0.09

0.23μSv/h以上の場所については、豊島区放射性物質対策ガイドラインに従い、対応を実施する。
対応の結果については、「局所的に高い値を計測した場所に関する対応」のページをご覧ください。