


駒込東公園

4月10日測定			
駒込東公園			
(駒込1-22-1)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	ベンチ横	0.11	0.09
2	雨水ます	0.16	0.09
3	側溝	0.12	0.08
4	プレイオール下	0.14	0.09
5	雨水ます	0.20	0.10
6	雨水ます	0.39	0.12
7	側溝	0.09	0.09
8	ベンチ裏	0.08	0.08
9	プレイオール上	0.13	0.09
10	階段下	0.15	0.09
11	すべり台降り口	0.11	0.08
12	すべり台降り口	0.09	0.09
13	ブランコ下	0.08	0.09
14	側溝	0.19	0.09
15	エンジュ根元	0.09	0.07

0.23 μSv/h以上の場所については、豊島区放射性物質対策ガイドラインに従い、対応を実施する。対応の結果については、「局所的に高い値を計測した場所に関する対応」のページをご覧ください。



車止1 (SUS、埋め込み式)

防火水槽標識

防火水槽標識