

令和6年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
1	仰高小学校	仰高小学校①	交通	正門前の道路	・交通量が多いが歩道と車道が分離されていない。 ・ガードレールなし、車の速度が上がりやすい。	・登下校の安全指導	学校	・校門前にコーンバーを設置し、児童の飛び出しを防いでいます。また、校門前はカラー舗装、路側帯内もカラー舗装済みです。 ・正門前の道路はスクールゾーンのため、A型バリケードを入口に設置しています。 ・【学校】引き続き、登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
2	仰高小学校	仰高小学校②	防犯	巣鴨駅前ロータリー付近の 歓楽街、路地裏	・不特定多数の人が通行。 ・犯人が隠れやすい場所がある。 ・暗い。	・登下校の安全指導 ・パトロール強化	学校 防災危機管理課 (治安対策G)	・【学校】引き続き、登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。 ・【防災危機管理課】引き続き、警察や町会、商店街等の地域団体等と連携したパトロール、また青色防犯灯付きパトロール車による警戒を行います。
3	仰高小学校	仰高小学校③	防犯	駒込5丁目5番付近 都立染井霊園の道路	・人通りが少なく、周囲からの視線が遮られる。	・登下校の安全指導	学校	・通学路には指定しておりません。 ・【学校】引き続き、登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
4	仰高小学校	仰高小学校④	防犯	駒込5丁目4番33号 区立駒込西公園 (通称:ラクダ公園)	・令和6年4月頃に付近で複数の児童が触られる不審者情報あり。	・安全指導	学校 警察	・【学校】引き続き、安全指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。 ・【警察】事件発生後、本部に報告済みです。前兆事案として、引き続き警戒を続けてまいります。また、今後同様のケースがあった場合には、すぐに110番通報をしてください。
5	清和小学校	清和小学校①	交通	巣鴨3丁目5.6.7.8番	・登校中に、大きな自家用自動車等(送迎と思われる)が、ガードレールの切れ目に駐車していることが多く、児童が車道を歩かなくてはならなくなる。	・路上駐車について該当のマンションへ共有、指導 ・登下校の安全指導	学校 警察(巣鴨駅前交番)	・【学務課】該当のマンションの管理者へ連絡するように、担当の巣鴨駅前交番へ情報提供しました。 ・【巣鴨駅前交番】今後、路上駐車を見かけた際は、すぐに110番通報をしてください。 ・【学校】引き続き、安全指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
6	清和小学校	清和小学校②	交通	巣鴨4丁目8番と 9番の間の道路	・折戸通りを左折した車両の侵入による危険。 ・スクールゾーンに指定されているが、侵入してくる車が多数見られる。	・スクールゾーンの取り締まり強化 ・ガードレールがない路肩部について、車道と歩道の明確化を図るために路面カラー(緑)をしてほしい。	警察 道路整備課	・【警察】引き続き、交通違反指導等の取り締まり強化をいたします。 ・【道路整備課】歩車道の明確化を図るために路面カラー化(緑)を検討します。
7	豊成小学校	豊成小学校①	交通	上池袋1丁目27.28番	・住宅街にある通学路。 ・信号が無い五叉路で、見通しの悪い道路も交差している。また、緩やかではあるが坂道でもあり、スピードを出して通行する自転車が多い。通行する者に注意喚起が必要。	・路面にハンプ表示を塗装してほしい。 ・「止まれ」の補修	道路整備課 警察	・【道路整備課】当該地については注意喚起用の電柱幕、看板が設置済のため、注意喚起の増設は行いません。 ・【警察】「止まれ」標示については、順次補修いたします。
8	豊成小学校	豊成小学校②	交通	北大塚3丁目25.27番	・住宅街から商店街に出る通学路。 ・細い坂道と商店街の通りとの交差点で、スピードを出して通行する自転車が多い。通行する者に注意喚起が必要。	・ミラーが曇っており確認がしづらい。拭き取り等の対応をしてほしい。	道路整備課	・【道路整備課】令和6年10月23日に当該ミラーの交換を行いました。

令和6年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
9	豊成小学校	豊成小学校③	防犯	北大塚3丁目21.22番	・空蟬橋通りに向かう道路の下を通り抜ける、歩行者専用トンネル。周りの道路より路面が下がっており、見通しが悪く、人通りも少ない。トンネルの出入口に街路灯が設置されているが、暗い。	・空蟬橋通りに沿い、トンネルの出入口付近に設置されている「北大塚2丁目8番」及び「北大塚2丁目4番」に設置済みの街路灯をLEDライトにし、明るさを出してほしい。 ・防犯ミラーをトンネル入口に設置し、外の道路からトンネルの中の様子が見えるようにしてほしい。	公園緑地課 道路整備課	・【公園緑地課】空蟬橋通りに沿い、トンネルの出入口付近に設置されている「北大塚2丁目8番」及び「北大塚2丁目4番」に設置済みの街路灯をLEDライトに改修して明るくしました。 ・【道路整備課】カーブミラーは自動車運転手のための補助施設として考えているため、ミラー新設は行いません。
10	豊成小学校	豊成小学校(個別)	その他	上池袋東公園	・ボール遊びをしており、道路に出てしまった際に車が坂を上って来て危険だった。	・出入口に柵が欲しい。	公園緑地課	・【公園緑地課】上池袋東公園南東側出入口には、道路沿いにそって車止めが17基設置されています。車いすの導線確保のため開いている部分がありますが、ここを塞ぐことはできません。 なお、「キャッチボール場」以外の公園部分では、キャッチボールやサッカーなど球技は禁止しています。(未就学児が布やビニールなどの柔らかなボールで遊ぶことはできます。保護者の方が見守りください。)
11	豊成小学校	豊成小学校(個別)	その他	上池袋東公園	・街灯の明るさが少し暗い。	・公園内の街灯の明るさを明るくしてほしい。もしくは増やしてほしい。	公園緑地課	・【公園緑地課】LEDになっていないものがあるか、樹木でおおわれているものがあれば剪定で対応いたします。基本的には本数は増設はできません。
12	豊成小学校	豊成小学校(個別)	その他	上池袋東公園	・公園が完成し、見晴らしが良くなった。時計が奥にあるが、見づらいため手前にも時計が欲しい。	・公園の手前側に時計が欲しい。	公園緑地課	・【公園緑地課】奥にある時計を入り口近くの園灯へ移設いたします。
13	池袋本町小学校	池袋本町小学校①	交通	池袋本町1丁目16番あたりの交差点	・スーパーマーケット前の横断歩道から近い場所に車が止まっていることが多く、見通しが悪いため要注意。	・横断者用の信号機を設置してほしい。 ・通学指導員を配置してほしい。	警察 学務課	・【警察】信号機設置要望について 信号機設置基準の1つである交通量(1時間に300台以上)を満たしておらず、車道幅員も3.3mと狭いことから、交通閑散時に歩行者の日常的な信号無視を誘発するおそれがあり交通事故の発生が懸念されることから、信号機の設置については見送りさせていただきます。 ・【警察】スーパーマーケット前の駐車対策について 直近のコインパーキング案内看板や路上駐車禁止の注意喚起ポスター(既存のものより大きく目立つもの)設置等の管理者対策を依頼しました。また、当署交通執行係及び交通勤務員にも当該現場の積極的なパトロール及び取り締まりを指示しました。 ・【学務課】通学指導員の配置を学校と調整してまいります。
14	池袋本町小学校	池袋本町小学校②	交通	池袋本町4丁目24番あたりの交差点	・塀に囲まれていて見通しが悪く、ミラーはあるが子供には見づらい。車や自転車の交通量も多い。道幅が狭く、子供は確認せず走って横断しているのを見かける。	・ミラーを大きくしてほしい(4つあるミラーのうち、1つは大きいのが、ほかの3つも同様にできないか)	道路整備課	・【道路整備課】既存ミラー4つの鏡面を清掃して、良く見えるようにします。よくぶつけられる箇所のためサイズアップは出来ません。自転車とまれ印、ドット線の再表示をし、歩行者の注意喚起を促します。
15	池袋本町小学校	池袋本町小学校③	交通	池袋本町4丁目5番と4番の交差点	・子どもたちが多く通行し、車や自転車が止まらないことが多い。	・路面にハンブ表示や車に注意喚起を促すような表示をしてほしい。	道路整備課	・【道路整備課】自転車とまれ印、ドット線の表示をし、歩行者の注意喚起を促します。自動車の注意喚起を促すため「歩行者、自転車に注意」の電柱幕の設置をしました。

令和6年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
16	池袋本町小学校	池袋本町小学校④	交通	池袋本町4丁目30番あたりの踏切近くの歩道橋	・歩道橋の階段が狭いため、すれ違い時にぶつかるケースが多く、トラブルの電話などが多い。	・歩道橋内の通路及び階段を右側(左側)通行を促すような注意喚起をしてほしい。	道路整備課	・【道路整備課】右側通行の標示を設置します。
17	高南小学校	高南小学校①	交通	高田1丁目19番	・南蔵院の前の道は、車の往来が多く危険。 ・Y字路については、抜け道として利用する方が多く、かなりのスピードで車を走らせていて危険。荒い運転のトラック有。	・児童の登下校中に交通規制を行ってほしい。 ・注意喚起を行う(スピード落とせなど)ターポリンを付けてほしい。	警察	・【警察】通行禁止規制の新設は見送らせていただきますが、速度抑止の路面標示を設置すべく、豊島区と調整いたします。
18	高南小学校	高南小学校②	その他	高田1丁目10番	・山吹の里公園のトイレ横に大きなスズメバチの巣ができていた。 ・周りから見えずらい。	・スズメバチの巣の撤去をお願いしたい。	公園緑地課	・【公園緑地課】PTAから依頼を受け、令和6年9月24日にスズメバチの巣を撤去しました。また、令和6年10月11日にスズメバチの巣が再発していたため、撤去しました。 【参考】 通学路合同点検時には、巣の再発は確認できませんでした。今後巣が再発した場合は、所管課へすぐにご連絡ください。
19	高南小学校	高南小学校③	交通	高田2丁目16番	・信号待ちの児童、一般の都電利用者、一般の通行者や自転車利用者がつまってしまい、道路にはみ出してしまうことがあり、危険。 ・通学指導員は立っているが、危険を感じる。	・信号の時間調整をし、混雑を緩和してほしい。	警察	・【警察】歩行者の滞留する原因が信号の秒数ではない(踏切が閉まること)ため、数秒延長は見送らせていただきます。 ・【学務課・参考】令和4年度に通学指導員を追加で配置し、安全性の確保に努めています。
20	高南小学校	高南小学校④	交通	高田2丁目12・16番	・両方の坂について、自転車でスピードを出して下ってくる。柵はあるが、自転車と児童との接触が懸念される。	・自転車利用者の意識を啓発するような標識を付けるなど対策を講じてほしい。	土木管理課	・【土木管理課】高田2-12「自転車もスピードおとせ」(宿坂 1枚)、高田2-16「スピードおとせ」(のぞき坂 2枚)、合計3枚の電柱幕を以前に設置済みです。
21	高南小学校	高南小学校⑤	交通	高田3丁目33番	・登下校時の交通量が多く、旗振りの方に立っただけで危険。 ・通学路を横切る車も多く、歩行者がいても止まらない車も有。	・道路交通標識の規制や注意喚起(ターポリン)の対策を講じてほしい。	警察	・【警察】交通違反の取り締まりを強化いたします。
22	高南小学校	高南小学校⑥	交通	高田1丁目18番と19番の間の道路	・車の飛び出しが多く、歩行者や自転車とぶつかる可能性が高い。	・「とまれ」表示を付けてほしい。	警察	・【警察】通過児童の安全を考慮し、一時停止規制のほか、併せて横断歩道の新設も検討してまいります。
23	高南小学校	高南小学校⑦	交通	高田1丁目24番と23番の間の道路	・道路の先に急激な登坂があり、自転車がその手前からスピードを出して通っている。	・自転車への注意喚起を促す看板を付けてほしい。	土木管理課	・【土木管理課】目白警察署と協議しつつ状況を確認中です。

令和6年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
24	高南小学校	高南小学校⑧	交通	高田3丁目4番から33番にかけての道路	・歩行者向けの緑の路面表示がかすれてしまっている。	・路面表示の補修	道路整備課	・【道路整備課】路面表示が薄れている箇所の補修を行います。
25	高南小学校	高南小学校⑨	その他	高田中央3丁目公園	・公園の脇の草が道路に飛び出していて、子どもたちが通行するのに危ない。	・草を刈ってほしい。	公園緑地課	・【公園緑地課】除草・刈込を実施しました。
26	長崎小学校	長崎小学校①	交通	長崎1丁目15番付近	・自転車・車の事故が多い。	・交差点付近の電柱に、交差点に注意するようなターポリンを付けてほしい。	土木管理課	・【土木管理課】要望のあった該当箇所の電柱にはパイプが連結されており通常の電柱よりも太いため、電柱幕の設置が困難です。代替案として、長崎1丁目14番2号及び長崎1丁目15番2号の電柱に設置しておりました「学童多し注意」の電柱幕2枚を新しいものに交換いたしました。
27	長崎小学校	長崎小学校②	交通	長崎2丁目20番付近 長崎地域安全センター	・車通りが多く信号がない。 ・横断歩道を通ろうとする児童がいても停車しない車がある。 ・自転車、電動キックボードがスピードを出してなかなか止まってくれないので道路を渡るタイミングが難しい。	・交差点内にクロスマークをつけてほしい。 ・「飛び出し注意」（豊島区役所・目白警察署）の看板の文字が消えてしまっているため、取り換えてほしい。	道路整備課	・【道路整備課】路面表示が薄れている箇所の補修を行います。
28	長崎小学校	長崎小学校③	交通	長崎2丁目19番	・交通量が多い。	・横断者用の信号機を設置してほしい。 ・全体的に道路のペイントが消えかかっている箇所が多いため、塗り直してほしい。	警察 道路整備課	・【警察】信号機の新設は見送らせていただきます。 ・【道路整備課】路面表示が薄れている箇所の補修を行います。
29	長崎小学校	長崎小学校④	防犯	長崎2丁目19番	・夕方17時頃、子供が一人で歩いていると、声をかける60-70代くらいの自転車に乗った男性を度々見かけている。大人が近づくと去って行くので、子供に限定しているのではないか。	・治安の観点から何かしら対策を行ってほしい。 また、左記のような人を見かけた場合の対応は？	警察	・【警察】交番等に情報共有し、パトロールを実施しました。見かけた場合は110番通報をお願いします。
30	長崎小学校	長崎小学校⑤	交通	長崎3丁目8番付近	・車が通る際に子供が避けられるほどの余裕がある道幅ではない。	・路面表示で止まれをペイントしていない道につけてほしい。 ・30キロ制限道路のペイントが消えかかっているため、塗り直してほしい。	警察	・【警察】標示の補修をいたします。
31	長崎小学校	長崎小学校⑥	その他	長崎小学校正門付近	・児童が帰り際に道路などに飛び出すことが多くて、危険。	・登下校時の安全指導 ・正門付近に一度立ち止まるよう注意喚起を促すようなペイントをしてほしい。	学校 学校施設課	・【学校】登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。 ・【学務課】学校施設課へ依頼し、検討してまいります。

令和6年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
32	椎名町小学校	椎名町小学校①	交通	南長崎3丁目11番 保健所通り入り口	・朝の通学時は車両通行止めの時間帯だが、ほぼ守られておらず、車両交通量が非常に多い。 ・通行止めのA型バリケードの設置や取り締まりの強化、交通標識の設置など改善してほしい。	・スクールゾーン侵入車両に対する取り締まり強化	学校 警察	・【学校】A型バリケードについては、管理者の状況が整い次第、調整を行います。 ・【警察】引き続き、交通違反指導等の取り締まり強化をいたします。
33	椎名町小学校	椎名町小学校②	交通	南長崎3丁目42番10号	・朝の通学の時間帯で交差点にある会社が路上駐車をよくしており、見通しが悪くなり非常に危険な交差点。 ・踏切も近く交通量も多い。上記保健所通りの通行禁止道路から来る車が多い。	・交通違反指導等の取り締まり強化	警察	・カーブミラー、交差点強調表示(茶色)は対応済みです。 ・【警察】交通違反指導等の取り締まり強化をいたします。
34	椎名町小学校	椎名町小学校③	交通	南長崎4丁目10番9号	・クランクのような交差点でブラインドになっており見通しが非常に悪い。 ・車の交通量もあり、道がせまいのに一方通行ではないので車のすれ違いも困難。	・登下校時の安全指導	学校	・【学校】登下校時の安全指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
35	椎名町小学校	椎名町小学校④	交通	南長崎5丁目12番8号	・通学路では無いが、コンビニがあり交差点にもかかわらず搬入などのトラックがよく止まっている。 ・トラックで見通しが悪くなり、歩行者が端を通れず、トラックを避けて道の真ん中しか歩けない。	・交通違反指導等の取り締まり強化	警察	・【警察】交通違反指導等の取り締まり強化をいたします。
36	椎名町小学校	椎名町小学校⑤	交通	南長崎4丁目27番	・該当の道路は人通りが少なく、怖がっている児童がいる(スキップ下校時)。 ・すぐ近くに駐車場があり、不審者が隠れていても周りから気づきにくい。 ・街路灯はLEDのため、明るさは問題ないと思われる。	・登下校時の安全指導	学校	・【学校】登下校時の安全指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
37	椎名町小学校	椎名町小学校(個別)	交通	南長崎4丁目20番付近 区立南長崎スポーツセンター前	・自転車の通行量が多く、子供たちとの接触事故が危険。 ・区立南長崎スポーツセンターに沿ってコンクリート塀になっており、見通しが悪い。 ・「自転車止まれ」の路面標識が薄れている。	・「自転車止まれ」の路面標識の補修	公園緑地課	・【公園緑地課】標識の補修について検討いたします。
38	高松小学校	高松小学校①	交通	高松2丁目25番9号 区民ひろば高松前	・区民ひろば高松と本校の間の路地。今年度当初に、放課後に区民ひろばに遊びに来た児童が東から走行して来た自家用車と接触している。 ・事故後、区民ひろばの方々の協力により注意喚起の看板を設置済み。	・登下校時の安全指導	学校	・【学校】注意喚起の看板を設置済みです。引き続き、登下校時の安全指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
39	高松小学校	高松小学校②	交通	高松2丁目57番付近	・区民ひろばから、千川中学校方面に抜ける細い路地。時折自転車がスピードを出して走行することがある。見通しも悪く、事故発生の危険性もある。(ただし、本校は通学路に指定していない。)	・白線や道路標識の塗装が剥がれている箇所が所々見られるため、補修してほしい。	警察	・【警察】標識の補修をいたします。

令和6年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し 番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
40	高松小学校	高松小学校③	交通	高松3丁目6番付近	・富士浅間神社前の路地。道幅は狭く、児童の下校時に車両が通行することもよくある。	・登下校時の安全指導	学校	・【学校】引き続き、登下校時の安全指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。